

PROTOKOLL

Protokoll nr 2/1975 fört vid sammanträde med Skyddskommittén i Stollberg 1975-09-04.

Närvarande: Ristner, Peter Ordförande
Andersson, Uno
Back, Bo
Byström, Bror
Hagström, Ingvar

- § 1 Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bror Byström.
- § 2 Beslöts att skyddskommitté och avdelningsnämnd skall skiljas till två separata sammanträden.
- § 3 Ett skyddsombud utses för anrikningsverket som skall representera i skyddskommittén.
- § 4 Kommittén utökas vidare med A Pettersson från anrikningsverket.
- § 5 Skyddskommittésammanträde äger rum en gång per kvartal och skyddsronde en gång per månad, men både kommittén och ronden kan inkallas oftare vid behov.

Vid skyddskommittésammanträden och vid den då föregående skyddsronden inkallas vidare Jonas Olsson från GAK.

- § 6 Föregående protokoll genomgicks, varvid följande konstaterades:

att utbildning i rökdykning och samarittjänst ännu ej ägt rum. Om blåsmaskin hade ljuddämpats skulle kontrolleras.

Vidare behövs utbildning i hur man ger syrgas. I detta sammanhang diskuterades även behovet av en skyddsdepå ovan jord.

Ej åtgärdade anvisningar enligt yrkesinspektör B Karlssons skrivelse 1974-12-06 genomgicks, varvid konstaterades att: skyddet vid krossen håller på att åtgärdas; spellinan för Lustigkulla fanns hemma och att byte skulle utföras, livlinor skulle uppsättas på platser där sådana behövs, In-gjuten bult kommer att provas för att utröna dess fördel vid permanent förstärkning.

- § 7 I samband med diskussion om livlinor beslöts att nu använda lampselar skulle utbytas mot säkerhetsbälten av godkänd typ. Vilken typ av säkerhetsbälten som skall användas måste dock först utredas.

- § 8 De av oss använda hjälmtyperna diskuterades. Beslöts att kontrollera om den vita hjälmen verkligen är rekommenderad för underjordsbruk.

Vidare beslöts att bärande av hjälm i anrikningsverket från och med nu är obligatoriskt. I gruvan skall hjälmen bäras med hakremmen under hakan, ej på någon annan plats. Anslag uppsattes.

§ 9

Inspektion hade förrättats under jord av ordföranden, gruvfogden och huvudskyddsombudet. Vad därvid framkom har nedskrivits i den nya skyddsjournalen.

Rent allmänt om inspektionen kan sägas att stora brister råder under jord på framför allt följande punkter:

1. Ordning och reda; skrot och använt material om vart annat, speciellt på 270 och 370 m nivå vid schaktet, men även på andra ställen.
2. Hantering av sprängämnen; sprängämnen skall förvaras på avsedda platser i skåp, ej på andra ställen. Skåpen skall vara placerade på betryggande avstånd från transportvägar, elcentraler etc.
3. Räddningsdepåer; den materiel som skall finnas enligt lista skall också finnas där. Denna utrustning får absolut ej användas i annat fall än vid olycksfall.
4. Säkra rutiner för postering vid skutskjutning måste utarbetas. Tänk på att det ofta finns flera tillfartsvägar.
5. Säkra signalsystem för tågsignaler i transportorter måste utarbetas. Tågen måste ha blinkande lampor på sista vagnen.

§ 10

Under hösten kommer ett möte för alla anställda att arrangeras, där vi bland annat skall diskutera skyddsarbete.

§ 11

Efterskrotning av samtliga orter som används måste utföras minst en gång per år. En speciell befattning som efterskrotare bör insättas.

§ 12

För att klara det kommande ventilationsbehovet måste troligtvis hela systemet läggas om. Ventilationsystemets utformning kommer att utredas under hösten.

§ 13

Samtliga skyddsombud och arbetsledare erhåller ett personligt exemplar av detta protokoll. Protokollat placeras också på sådana ställen att så många anställda som möjligt får tillfälle att läsa detta.

§ 14

Vid genomgången av olycksfallsfrekvensen konstaterades att vi har haft två olycksfall under jord och ett ovan jord detta år.

§ 15

Vid skjutning nere i bandorten under krossen måste postering ske så att ej någon kan komma ner dit, dvs uppe ovanför trappen vid nedgången till bandet.

Ett tillbud inträffade förra veckan p.g.a. postering bakom malmpåmatning vid skjutning vid den främre gråbergspåmatningen. En person kom gående nedför trappen och hade just satt foten nere på sulan i bandorten när en laddning exploderade i gråbergspåmatningen. Han som sköt stod då bakom

malmpåmatningen. Detta är absolut förbjudet. Postering skall ovillkorligen ske uppe ovanför trappan så att ingen kan komma ned i bandorten vid skjutning.

§ 16

Alla måste vi gemensamt anstränga oss för att bli mera skyddsmedvetna så att Stollberg blir en säker och sund arbetsplats.

Stollberg 1975-09-05

Vid protokollet

Peter Ristner

Peter Ristner

Justeras

Peter Ristner

Peter Ristner

Bror Byström

Bror Byström